


PADUAN PENGUKURAN JARI

2. Sediakan alat ukur sederhana berupa penggaris dan potongan kertas,

Ikuti langkah berikut :

1. Ambillah selembar kertas biasa dan potonglah memanjang dengan ukuran panjang sekitar 10 cm dan lebar 0.5 cm.
2. Lingkari jari Anda dengan potongan kertas tadi. Usahakan agar Anda merasa pas dan nyaman dengan lingkaran potongan kertas tersebut.
3. Setelah Anda merasa pas, tandailah bagian potongan kertas tersebut dengan pulpen/spidol pada bagian yang merasa Anda pas.
4. Setelah ditandai, maka lepasilah potongan tersebut, kemudian luruskan dan ukur dengan penggaris. Yaitu mengukur dimulai dari ujung potongan kertas sampai ke batas yang sudah anda tandai tadi.
5. Cocokkan ukuran tersebut ke tabel pengukur jari untuk menentukan ukuran jari anda.

* Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut ini



PADUAN PENGUKURAN JARI

TABEL PENGUKUR JARI

Panjang Keliling (mm)	Diameter (mm)	Ukuran Cincin
50	14.7	8
51	15	9
52	15.4	10
53	15.8	11
54	16	12
55	16.3	13
56	16.7	14
57	17.1	15
58	17.4	16
59	17.9	17
60	18.2	18
61	18.5	19
62	18.9	20
63	19.2	21
64	19.5	22
65	20	23
66	20.4	24
67	20.7	25
68	21.1	26
69	21.4	27
70	21.7	28
71	22	29
72	22.4	30
73	22.7	31
74	23	32

Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi VNCO melalui [live chat](#), atau telepon di [\(021\) 2751 6883](tel:02127516883) atau email ke sales@vncojewellery.com